

(8) 学校施設整備の状況

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす生活の場であり、また災害時の避難拠点としての役割を担っているが、近年は、児童生徒急増期に一齐に建設された建物の老朽化が進んでおり、耐震性の確保や教育環境の質的な整備が求められている。

ア 校舎、屋体等の整備状況（新增改築）

表9 小学校

（令和2年度完成）

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造 階数	延面積 (㎡)	工期
宇都宮市	ゆいの杜小	20+2	校舎	30国債	新	R3	6,775	H30.10~R2.10
宇都宮市	ゆいの杜小	20+2	屋体	1国債	新	S2	1,215	R1.10~2.10
日光市	三依小	2	屋体	1国債	改	S2	154	R1.12~3.2
真岡市	長田小	12+5	校舎	1国債	新	R3	786	R1.7~2.8

（令和3年度完成予定）

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造 階数	延面積 (㎡)	工期
宇都宮市	篠井小	19+3	屋体	2国債	新	S2	151	R2.8~R3.7
宇都宮市	明保小	6+2	屋体	3単年	新	S2	45	R3.8~R4.2
小山市	(仮称)豊田 中学区新設小学校	8+2	校舎	2国債	統	RW2	3086	R2.10~R3.9
小山市	(仮称)豊田 中学区新設小学校	8+2	屋体	2国債	統	S2	894	R2.10~R3.9
下野市	(仮称)南河内 中学校区義務教育 学校	23+5	校舎	2国債	統	R3	5,072	R2.7~R4.1
下野市	(仮称)南河内 中学校区義務教育 学校	23+5	屋体	2国債	統	S2	618	R2.7~R4.1

表10 中学校

(令和2年度完成)

設置者	学校名	学級数 普+特	区分	事業年度	事業内容	構造階数	延面積 (㎡)	工期
日光市	三依中	1	屋体	1国債	改	S1	194	R1.12~3.2
大田原市	大田原中	15+5	校舎	1国債	新	R2	908	R1.10~2.11

(令和3年度完成予定)

なし

(注) 1. 事業内容

新…新增築 統…統合 改…危険・不適格改築 震…地震防災対策

2. 義務教育学校については小学校分に計上している。