



様式-1(急) 土砂災害警戒区域·土砂災害特別警戒区域 位置図 自然現象の種類急傾斜地の崩壊箇所番号343-Ⅱ-1286箇所名松本ⅡB所在地栃木県芳賀郡茂木町坂井



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




参考資料





土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



0 25 50 100


図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

災害防止法			
災害防止法 令第三条の	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	···	4
に該当する !	それ以外の区域		1:

I \	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	343-Ⅱ-1286
1	告示番号		箇所名	松本ⅡB
尺				·
	告示年月日		所在地	栃木県芳賀郡茂木町坂井





25 50 100 m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)

少災害防止法	1	
少災害防止法 〒令第三条の 単に該当する 域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	縮
	それ以外の区域	1:1,

\ I	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	343-Ⅱ-1286
1	告示番号		箇所名	松本ⅡB
R	Д 37 Д 3			44.7
000	告示年月日		所在地	栃木県芳賀郡茂木町坂井



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定されるカ				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される			想定されるカ		土石等の移動に	より建築物の地	也上部に作用する。	と想定される力	土石等の堆積に	より建築物の地	上部に作用する。	と想定されるカ
横断測線の区間	土石等の(移動) の場合、土石等の が100kN/m ² を超	D移動による力	それ以外	の区域	土石等の堆積の? える区	高さが3mを超 域	それ以外(の区域	横断測線の区間	土石等の(移動) の場合、土石等の が100kN/m ² を超	D移動による力	それ以外	トの区域	土石等の堆積の える[)高さが3mを超 Z域	それ以外	の区域
	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	119.06	1.00	100.00	1.00	_	_	12.10	2.26	~								
2 ~ 3	132.44	1.00	100.00	1.00	_	_	12.81	2.39	~								
3 ~ 4	140.54	1.00	100.00	1.00	_	_	15.46	2.89	~								
~									~								
5 ~ 6	-	_	94.04	1.00	_	_	10.11	1.89	~								
6 ~ 7	-	_	100.00	1.00	_	_	12.30	2.30	~								
7 ~ 8	-	_	100.00	1.00	-	_	12.30	2.30	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
									<u> </u>	旧名の廷籽				·		040 H 1000	

様式-3(急)
建築物の構造の規制に必要な
衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	343-Ⅱ-1286
告示番号		箇所名	松本ⅡB
告示年月日		所在地	栃木県芳賀郡茂木町坂井