

那須塩原市立 稲村小学校

・校舎改築

特別管理教室棟	R2	1,257㎡
渡り廊下 A棟	R2	51㎡
渡り廊下 B棟	R2	39㎡
渡り廊下 C棟	S1	9㎡


・地震補強及び大規模改造（老朽）事業

教室棟C	R3	1,283㎡
------	----	--------

稲村小学校の特別管理教室棟の耐力度を調査した結果、桁行方向で壁柱の量が少なく水平耐力の評価点が低いなどの理由から 3,317 点になり、危険建物と認められたことから、校舎の改築を行った。

また教室棟Cについては、耐震性能不足（ I_s 値：0.53）により、耐震化を図るため鋼板内蔵外付けRCブレース・耐震スリットなどの設置を実施した。さらに、大規模改造事業の老朽化対策として、床・壁・天井・建具・外壁等の改修を行い、教育環境の改善としてトイレ洋式化工事を行った。

稲村小学校配置図




管理特別教室棟 : 全景




管理特別教室棟 : 1F廊下



管理特別教室棟 2階平面図



管理特別教室棟 1階平面図




管理特別教室棟 : PC室




管理特別教室棟 : 図書室




教室棟C 1階平面図




教室棟C 外付けブレース詳細図



教室棟C 2階平面図



教室棟C 3階平面図



教室棟C : 全景



教室棟C : 普通教室



教室棟C : 廊下



教室棟C : 女子トイレ

