



様式-1(急) 土砂災害警戒区域·土砂災害特別警戒区域 位置図 自然現象の種類急傾斜地の崩壊箇所番号343-Ⅱ-1292箇所名石田ⅡA所在地栃木県芳賀郡茂木町坂井




## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




## 参考資料













## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力					土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
横断測線の区間	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域				土石等の堆積の高さが3mを超 える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが1m以下 の場合、土石等の移動による力 が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超 える区域		それ以外の区域	
	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	95.06	1.00	_	<del>-</del> -	9.34	1.75	27 ~ 28	_	-	95.67	1.00	_	_	15.04	2.81
2 ~ 3	_	_	95.06	1.00	_	_	13.27	2.48	28 ~ 29	_	_	95.67	1.00	_	_	10.79	2.02
3 ~ 4	_	_	74.57	1.00	_	_	13.27	2.48	29 ~ 30	_	_	93.70	1.00	_	_	10.86	2.03
4 ~ 5	_	_	76.86	1.00	_	_	11.14	2.08	30 ~ 31	_	-	64.25	1.00	_	_	10.86	2.03
5 ~ 6	_	-	76.86	1.00	_	_	12.83	2.40	~								
6 ~ 7	-	_	100.00	1.00	_	_	15.32	2.86	~								
7 ~ 8	139.41	1.00	100.00	1.00	_	_	16.05	3.00	~								
8 ~ 9	141.21	1.00	100.00	1.00	_	_	16.05	3.00	~								
9 ~ 10	-	-	_	_	_	_	_	_	~								
10 ~ 11	141.21	1.00	100.00	1.00	_	_	14.28	2.67	~								
11 ~ 12	134.51	1.00	100.00	1.00	_	_	14.65	2.74	~								
12 ~ 13	_	_	-	_	_	_	_	_	~								
13 ~ 14	130.80	1.00	100.00	1.00	_	_	16.05	3.00	~								
14 ~ 15	130.66	1.00	100.00	1.00	_	_	14.62	2.73	~								
15 ~ 16	130.66	1.00	100.00	1.00	_	_	14.69	2.74	~								
16 ~ 17	_	_	_	_	_	_	_	_	~								
17 ~ 18	120.98	1.00	100.00	1.00	_	_	13.52	2.53	~								
18 ~ 19	-	_	_	_	_	_	_	-	~								
19 ~ 20	111.76	1.00	100.00	1.00	_	=	10.56	1.97	~								
20 ~ 21	_	_	-	-	_	-	_	-	~								
21 ~ 22	125.39	1.00	100.00	1.00	_	-	13.28	2.48	~								
22 ~ 23	_	_	-	-	_	-	_	_	~								
23 ~ 24	125.39	1.00	100.00	1.00	_	-	12.23	2.29	~								
24 ~ 25	_	_	100.00	1.00	_	_	11.39	2.13	~								
25 ~ 26	_	_	-	_	-	_	_	_	~								
26 ~ 27	_	_	92.76	1.00	_	-	15.04	2.81	~								
								旧会の話料	# JIT AN I	**の路棒		- 来旦		242_Π_1202			

様式-3(急)
建築物の構造の規制に必要な
衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	343−Ⅱ −1292
告示番号		箇所名	石田ⅡA
告示年月日		所在地	栃木県芳賀郡茂木町坂井