

小泉・本沼地区令和5年度の工事完了

令和5年に着工した当該ほ場のほ場整備工事につきましては、令和6年6月に工事が完了しました。
工事着工前に木々や草が生い茂っていた土地が、約1haの水田へ姿を変えました。
このほ場は下流から上流まで約10m程度の高低差を持つため、畦畔高さが約2mあるのが特徴です。

【全景図①】



工事完了後の作付け状況

工事が完了後、早速、水を入れ、代かきをし、田植えが行われました！



周辺の生物情報



サワガニ、カエルを発見しました。
おたまじゃくしの集団を発見しました。足が生え始めている個体もいました。
他にもゲンゴロウやトンボ、イノシシの目撃情報があります。