

8月18日～19日豪雨による被害状況について

1 降雨の状況

総雨量：令和6(2024)年8月18日～19日
宇都宮地方気象台

那須高原	17.5mm	五十里	0.5mm	黒磯	0.5mm
土呂部	6.5mm	大田原	26.5mm	奥日光	4.0mm
日光東町	12.0mm	塩谷	85.5mm	足尾	30.0mm
高根沢	11.0mm	那須烏山	12.0mm	鹿沼	12.5mm
宇都宮	45.5mm	葛生	23.0mm	真岡	27.5mm
足利	57.5mm	佐野	129.0mm	栃木	74.5mm
小山	17.0mm				

2 被害の状況

(単位：百万円)

	工種	箇所	金額	主な被災箇所
県	河川			
	砂防			
	道路	2	210	(一) 柏倉葛生線
	橋梁			
	下水道			
	公園			
	小計	2	210	
市町	河川			
	道路			
	橋梁			
	下水道			
	公園			
	小計	0	0	
合計		2	210	

※8月27日現在での概算額のため、修正となる場合があります。

※上記の額は、国庫災害復旧事業として申請を予定している額の合計です。

3 今後の対応等

- ・災害査定申請及び日程等については、国と調整中です。