



様式-1(急) 土砂災害警戒区域·土砂災害特別警戒区域 位置図 自然現象の種類急傾斜地の崩壊箇所番号343-Ⅱ-1272箇所名福住ⅡB所在地栃木県芳賀郡茂木町下菅又




土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




参考資料













土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

が100 横断測線の区間 力の3 ち最 (k	石等の(移動)高場合、土石等の100kN/m ² を超え 100kN/m ² を超え 1の大きさのう 5.最大のもの (kN/m ²) - 116.05	移動による力える区域	それ以外の 力の大きさのう ち最大のもの (kN/m²) 100.00 100.00	の区域 土石等 の高さ (m) 1.00	土石等の堆積ので える区 カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)		それ以外・カの大きさのうち最大のもの。2	の区域 土石等 の高さ	横断測線の区間	の場合、土石等の	移動による力	それ以外	の区域			それ以外	の区域	
ち最 (k) 1 ~ 2 2 ~ 3 1 3 ~ 4 4 ~ 5 5 ~ 6 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 9 ~ 10	5.最大のもの (kN/m²) - 116.05 - -	の高さ (m) - 1.00	ち最大のもの (kN/m²) 100.00 100.00	の高さ (m) 1.00	ち最大のもの (kN/m²)	の高さ	ち最大のもの	土石等 の高さ		_	土石等の(移動)高さが1m以下 の場合、土石等の移動による力 が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超 える区域		それ以外の区域	
2 ~ 3 1 3 ~ 4 4 ~ 5 5 ~ 6 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 9 ~ 10	116.05	1.00	100.00		_		(kN/m ²)	(m)		カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさのう ち最大のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	
3 ~ 4 4 ~ 5 5 ~ 6 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 9 ~ 10		_		1.00		_	12.20	2.28	27 ~ 28	_	_	100.00	1.00	_	_	11.54	2.16	
4 ~ 5 5 ~ 6 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 9 ~ 10	-		100.00		_	_	12.20	2.28	28 ~ 29	116.51	1.00	100.00	1.00	-	_	11.68	2.18	
5 ~ 6 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 9 ~ 10	_			1.00	_	_	11.74	2.19	29 ~ 30	_	-	100.00	1.00	-	_	13.63	2.55	
6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 9 ~ 10		I	64.91	1.00	_	_	11.74	2.19	30 ~ 31	_	-	99.57	1.00	-	_	13.63	2.55	
~ 8 ~ 9 9 ~ 10	_	_	_	_	_	_	_	_	31 ~ 32	_	-	100.00	1.00	-	_	10.53	1.97	
8 ~ 9 9 ~ 10		_	_	_	_	_	_	_	32 ~ 33	117.56	1.00	100.00	1.00	_	_	11.25	2.10	
9 ~ 10									33 ~ 34	129.36	1.00	100.00	1.00	_	_	12.17	2.27	
	_	-	64.36	1.00	_	_	10.57	1.97	34 ~ 35	132.74	1.00	100.00	1.00	_	_	12.65	2.36	
10 ~ 11	_	-	84.84	1.00	_	_	10.57	1.97	35 ~ 36	132.74	1.00	100.00	1.00	_	_	12.65	2.36	
	_	-	84.84	1.00	_	_	11.01	2.06	36 ~ 37	127.68	1.00	100.00	1.00	_	_	12.60	2.35	
11 ~ 12	_	-	70.07	1.00	_	_	11.01	2.06	37 ~ 38	_	_	100.00	1.00	_	_	16.05	3.00	
~									38 ~ 39	_	-	21.43	1.00	25.76	4.81	16.05	3.00	
13 ~ 14	_	-	100.00	1.00	_	_	13.15	2.46	39 ~ 40	_	-	81.65	1.00	25.76	4.81	16.05	3.00	
14 ~ 15	138.83	1.00	100.00	1.00	_	_	14.78	2.76	40 ~ 41	_	_	81.65	1.00	18.19	3.40	16.05	3.00	
15 ~ 16	_	-	-	_	_	_	_	_	41 ~ 42	_	-	98.09	1.00	_	_	16.05	3.00	
16 ~ 17	_	-	100.00	1.00	_	_	12.96	2.42	42 ~ 43	_	_	98.09	1.00	_	_	11.62	2.17	
17 ~ 18	_	-	-	_	_	_	_		43 ~ 44	_	-	100.00	1.00	_	_	13.50	2.52	
18 ~ 19	_	-	54.38	1.00	_	-	12.84	2.40	44 ~ 45	135.31	1.00	100.00	1.00	_	_	13.96	2.61	
~									~									
20 ~ 21	_	_	_	-	_	_	_		46 ~ 47	_	_	75.54	1.00	_	_	10.76	2.01	
21 ~ 22	_		_	_	_	_	_		47 ~ 48	_	_	80.24	1.00	_	_	11.03	2.06	
22 ~ 23	_	_	83.29	1.00	_	_	12.71	2.37	48 ~ 49	_	_	81.14	1.00	_	_	11.03	2.06	
23 ~ 24	_		83.29	1.00	_	_	14.27	2.67	49 ~ 50			81.14	1.00	_	_	10.57	1.97	
24 ~ 25	_	_	90.46	1.00	_	_	14.27	2.67	~									
25 ~ 26	_	_	90.46	1.00	_	-	13.26	2.48	~									
26 ~ 27	_	-	88.93	1.00	_	_	13.26	2.48	~									

様式-3(急)
建築物の構造の規制に必要な
衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	343− 🏿 −1272
告示番号		箇所名	福住ⅡB
告示年月日		所在地	栃木県芳賀郡茂木町下菅又