

# 平成27年9月9日 台風18号による被害について（第11報）

平成27年9月14日8時30分現在

県民生活部危機管理課

## 1 気象の状況

9月10日（木）

0時20分 県全域に特別警報（大雨）発表

14時55分 足利市外1市2町の土砂災害警戒情報を解除

20時00分 那須烏山市外1市2町の特別警報（大雨）を解除  
宇都宮市外9市9町の洪水警報を解除

23時55分 宇都宮市外7市8町の土砂災害警戒情報を解除

9月11日（金）

0時09分 宇都宮市外8市9町の大雨特別警報を解除  
足利市外6市3町の洪水警報を解除

5時15分 栃木市外2市の土砂災害警戒情報を解除

6時15分 栃木市外2市の大雨特別警報を解除

9月13日（日）

17時02分 小山市の洪水警報を解除（警報全域解除）

## 2 人的・住家被害

(1) 人的被害：死亡3人（栃木市1人、鹿沼市1人、日光市1人）、負傷者4人（鹿沼市1人、日光市2人、塩谷町1人）

(2) 住家被害：

①全壊：鹿沼市4棟（川に流出1棟、倒壊3棟）、宇都宮市1棟 合計5棟

②半壊：鹿沼市11棟

③床上浸水：日光市39棟、下野市5棟、宇都宮市30棟、佐野市1棟、野木町9棟、  
塩谷町1棟、那須塩原市2棟、鹿沼市128棟、壬生町6棟、栃木市389棟  
合計610棟

④床下浸水：栃木市1,258棟、上三川町13棟、塩谷町3棟、日光市74棟、宇都宮市  
38棟、益子町2棟、真岡市1棟、野木町200棟、大田原市1棟、佐野市1  
棟、下野市5棟、那須塩原市17棟、鹿沼市135棟、壬生町5棟

合計1,753棟 他に小山市多数

⑤一部破損：日光市10棟、鹿沼市63棟 合計73棟

(3) 非住家被害：宇都宮市8棟、那須塩原市11棟、日光市2棟 合計21棟

## 3 河川の状況

(1) はん濫危険情報

なし

(2) はん濫警戒情報

なし

(3) はん濫注意情報

なし

(4) 堤防等の被害：鶴田川のり面 1 箇所（宇都宮市）、荒川右岸堤防決壊（さくら市）

#### 4 避難勧告等

(1) 避難勧告：佐野市（1 世帯、2 人）

鹿沼市（60 世帯、119 人）

※ピーク時：13 市町、65,328 世帯、162,761 人

(2) 避難指示：日光市（26 世帯、52 人）

※ピーク時：9 市町、13,790 世帯、37,340 人

#### 5 土砂災害情報

- ・那須塩原市：土砂崩れ 11 件（うち住家 1 棟被害あり。人的被害なし）
- ・塩谷町：崖崩れ 3 件（人的被害なし）
- ・佐野市：土砂崩れ 5 件（住家 1 棟被害あり。人的被害なし）
- ・宇都宮市：小規模土砂崩れ 20 件（人的被害なし）
- ・日光市：土砂崩れ 1 件（11 人孤立。消防救助活動中。）→10 日 10：50 全員救助
- ・鹿沼市：土砂崩れ 312 件（負傷者 1 人。行方不明 1 人）
- ・益子町：土砂崩れ 2 件（人的被害なし）
- ・大田原市：土砂崩れ 1 件（人的被害なし）
- ・足利市：崖崩れ 1 件（人的被害なし）

#### 6 道路（通行止め）の状況

(1) 高速道路：平常どおり

(2) 国道：別添のとおり

(3) 県道：別添のとおり

(4) 市町村道：那須塩原市 7 箇所、日光市多数、佐野市 7 箇所、栃木市 10 箇所、野木町 10 箇所、小山市数箇所、那須烏山市 1 箇所、足利市 1 箇所、宇都宮市 57 箇所、益子町 1 箇所、真岡市 1 箇所、上三川町 1 箇所、

#### 7 鉄道の状況

(1) JR：平常運行

(2) 東武鉄道：日光線（新鹿沼～下今市間）、宇都宮線（安塚～西川田間）、鬼怒川線（下今市～新藤原間）運転見合わせ、佐野線は平常運行

(3) 渡良瀬溪谷鉄道：平常運行

(4) 野岩鉄道：運転見合わせ

(5) 真岡鉄道：平常運行

#### 8 ライフラインの状況

(1) 停電：日光市 30 軒

※東京電力発電所等で土砂流入等の被害あり。

(2)断水：栃木市 (2,200 戸) →復旧、小山市 (7,500 戸) →復旧、那須塩原市 (150 戸)、日光市 (207 戸)、塩谷町 (2 戸)

## 9 孤立化地域の有無

現在なし

※鹿沼市 2 箇所は道路開通により解消

※日光市 3 箇所 (26 世帯 52 人) は全員避難により解消

※塩谷町 1 箇所 (4 世帯 9 人) は仮設橋の設置により解消

## 10 その他

- ・日光市川俣熊野沢で増水により 5 名が対岸に取り残されたが、消防により全員救助完了 (10 日 5 : 45)。
- ・陸上自衛隊災害派遣 (要請 : 11 日 9 : 00、撤収 : 11 日 18 : 20)
- ・災害救助法の適用を決定 (11 日 12 : 30)  
適用市町 : 栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、野木町
- ・災害救助法の適用を決定 (12 日 12 : 30)  
適用市町 : 壬生町                      合計 6 市 2 町

# 栃木県内の通行止状況一覧表

2015年9月14日

## 1. 全面通行止め

8:30現在

| 事務所       | 路線名          | 箇所名              | 詳細                 | 通行規制開始   |       | 解除予定 |          | 解除    |  | 延長     | 備考                                    |
|-----------|--------------|------------------|--------------------|----------|-------|------|----------|-------|--|--------|---------------------------------------|
|           |              |                  |                    |          |       |      |          |       |  |        |                                       |
| 日光        | (一)栗山館岩線     | 日光市土呂部～福島県境      | 路面状況の悪化による危険防止     | H27.9.9  | 10:30 |      |          |       |  | 11300m |                                       |
| 大田原<br>矢板 | (主)塩原矢板線     | 那須塩原市下塩原～矢板市平野新田 | 大雨による通行規制⇒土砂流出おそれ  | H27.9.9  | 14:30 | 未定   |          |       |  | 23300m |                                       |
| 鹿沼        | (一)上久我栃木線    | 鹿沼市上久我～鹿沼市上南摩    | 河川からの越水による路面損傷     | H27.9.9  | 16:00 | 未定   |          |       |  | 5000m  |                                       |
| 大田原       | (一)中塩原板室那須線  | 那須塩原市 塩原         | 大雨による通行規制⇒土砂流出のおそれ | H27.9.9  | 17:00 | 未定   |          |       |  | 7000m  |                                       |
| 日光        | (国)121号      | 日光市五十里(葛老～見晴)    | 大雨による通行規制⇒土砂流出、落石  | H27.9.9  | 21:10 | 未定   |          |       |  | 1300m  | 葛老トンネル入り口～五十里見晴台駐車場付近を除き9/12 17:00 復旧 |
| 日光        | (国)121号      | 日光市藤原町の原         | 大雨による通行規制⇒見下げ崩落    | H27.9.9  | 22:15 | 未定   |          |       |  | 2500m  |                                       |
| 栃木        | (一)柏倉葛生線     | 栃木市柏倉町～佐野市葛生東1丁目 | 大雨による通行規制⇒土砂流出のおそれ | H27.9.9  | 22:20 | 未定   |          |       |  | 6500m  |                                       |
| 鹿沼        | (一)上久我栃木線    | 鹿沼市西沢            | 見上げ法面崩落            | H27.9.9  | 22:35 | 未定   |          |       |  | 500m   |                                       |
| 日光        | (国)121号      | 日光市藤原町龍王峡        | 見下げ崩落              | H27.9.9  | 23:10 | 未定   |          |       |  | 500m   |                                       |
| 日光        | (主)宇都宮今市線    | 日光市岩崎            | 土砂崩れによる通行止         | H27.9.10 | 0:25  | 未定   |          |       |  | 1500m  |                                       |
| 日光        | (一)小来川文挾石那田線 | 日光市赤行橋           | 橋台背面洗掘             | H27.9.10 | 1:50  | 未定   |          |       |  | 70m    |                                       |
| 日光        | (一)黒部西川線     | 日光市西川 打越トンネル     | 道路見下げ崩落            | H27.9.10 | 3:00  | 未定   |          |       |  | 50m    |                                       |
| 鹿沼        | (主)宇都宮楡木線    | 鹿沼市楡木橋           | 橋台背面洗掘             | H27.9.10 | 4:50  | 未定   |          |       |  | 1000m  |                                       |
| 鹿沼        | (一)下日向栗野線    | 鹿沼市栗沢橋           | 橋台背面洗掘             | H27.9.10 | 7:00  | 未定   |          |       |  | 100m   |                                       |
| 日光        | (主)宇都宮今市線    | 日光市下小代           | 見下げ路肩崩落            | H27.9.10 | 8:00  | 未定   |          |       |  | 1000m  |                                       |
| 道路公社      | 日塩もみじライン     | 全面通行止            | 土砂流出               | H27.9.9  | 22:00 | 未定   |          |       |  | 全線     |                                       |
| 鹿沼        | (一)下日向栗野線    | 鹿沼市野尻            | 見上げ法面崩落            | H27.9.11 | 18:00 | 未定   |          |       |  | 100m   |                                       |
| 栃木        | (主)藤岡乙女線     | 栃木市蛭沼～新波         | 路面冠水               | H27.9.10 | 11:00 | 未定   | H27.9.13 | 18:30 |  | 1300m  |                                       |
| 全面通行止     |              | 17件              |                    |          |       |      | 解除済      | 1件    |  |        |                                       |